

REUNIÓN COMITÉ CON DIRECCIÓN DE 01-08-11

DAÑOS SUFRIDOS POR LA TORMENTA DEL DÍA 30 DE JULIO

En la mañana de hoy hemos mantenido una reunión con carácter de urgencia para evaluar la situación que se ha producido el pasado sábado día 30, a causa de la tormenta.

La Dirección nos ha informado que el volumen de agua que caía, era superior al que podían absorber los bajantes, se produjo una balsa de agua en el tejado de la zona de Aluminio, el cual finalmente hizo ceder el techo, inundando gran parte de la planta. A su vez en la zona de la línea 3 de montaje (junto a la nueva máquina de cabezales) hubo un levantamiento del suelo ya que la canalización de desagües no pudo asumir el volumen de agua, lo que hizo que se reventará el suelo y se inundará esta zona así como la zona de expediciones.

Por suerte, hemos de agradecer que no se produjeran daños personales, a causa de estas inundaciones se activo el protocolo de emergencia. Inicialmente se traslado a todo el personal al comedor, para una vez efectuado un primer análisis de los daños y los riesgos, juntamente con una dotación de bomberos y los mossos de escuadra, se decidió evacuar la planta.

Durante toda la tarde y noche del sábado como durante el día de ayer se estuvo extrayendo el agua acumulada, así como se procedió a cerrar todas las tuberías y suministros eléctricos que hay por la zona. A la espera de realizar un estudio más pormenorizado de los daños, se ha decido apuntar y precintar la zona de aluminio afectada, con el fin de garantizar la seguridad bajo las instrucciones de un técnico especialista en estructuras de la empresa que realizará las reparaciones.

En el turno de la noche, se ha informado al personal cuál era la situación, y poco a poco se va restableciendo el arranque de la producción con una relativa normalidad en la zona de montaje.

Siempre que no llueva se puede trabajar con normalidad, aunque productivamente la afectación es de pérdida de dos turnos de trabajo, y aún se están poniendo en marcha algunas máquinas.

Desde este momento se trabaja de forma intensiva para reparar los daños ocurridos por la tormenta, apuntalando aquellas zonas que puedan tener algún tipo de riesgo y se solicitará, presupuestos y aprobación por parte de la compañía para el cambio del tramo de techo más antiguo con el fin de dejarlo en las mismas condiciones que otras zonas más recientes de la planta.

Sant Cugat del Valles, a 01 de Agosto de 2011

